

今回の地震で被災し、市域面積の4分の3が液状化現象を起こした千葉県浦安市です。西尾でも、かねて、液状化が心配されている折から、知り合いを訪ね、カメラにも収めてきました。既に、5週間以上経過していますので、落ち着いてきていましたが、とりあえず、いくつかを掲載します。



①崩れた堤防 入船地区



②外付けの配管で復旧した上水道



③液状化現象で、歩道から突出した
下水道マンホール



④傾き、陥没した交番